



1. 宜特别注意避免受潮，焊接前焊条须于100°C再烘干60分钟。

